
























Малые архитектурные формы (МАФ) в индивидуальной упаковке (коробке)								Размер упаковки (ДхШхВ), м	Макс. масса с упа к. кг	Объем камня/ эрклеза (V), м3*	Объем камня/ эрклеза кг	Пример дизайн-решения
№	Наименование МАФ, размеры (ДхШхВ), м	Конструкция МАФ	Комплектация	Диаметр оц. проволоки, мм (Ø)	Размер ячейки, мм	Цена	Варианты креплений					
1	<b>Габион-кашпо</b> (без крышки) 0,4х0,4х0,4 (2 шт. в упаковке)		Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50х50	<b>3 850</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	0,55 x 0,55 x 0,1	9	0,12	180	
2	<b>Габион-кашпо</b> (с крышкой) 0,4х0,4х0,4 (2 шт. в упаковке)		Вырез 20х20см Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50х50	<b>4 800</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	0,55 x 0,55 x 0,1	10	0,12	180	
3	<b>Габион-кашпо</b> (без крышки) 0,5х0,5х0,5 (2 шт. в упаковке)		Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50х50	<b>5 950</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	0,55 x 0,55 x 0,1	12	0,30	450	
4	<b>Габион-кашпо</b> (с крышкой) 0,5х0,5х0,5		Вырез 30х30см Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50х50	<b>3 650</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	0,55 x 0,55 x 0,1	8	0,15	225	
5	<b>Габион-кашпо</b> (без крышки) 0,4х0,4х0,8 (2 шт. в упаковке)		Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50х50	<b>6 950</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,55 x 0,1	15	0,25	375	
6	<b>Габион-кашпо</b> (с крышкой) 0,4х0,4х0,8		Вырез 20х20см Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50х50	<b>4 550</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,55 x 0,1	9	0,12	180	
7	<b>Габион-кашпо</b> (без крышки) 0,8х0,4х0,4 (2 шт. в упаковке)		Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50х50	<b>6 250</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,55 x 0,1	14	0,25	375	

8	<b>Габион-кашпо</b> (с крышкой) 0,8x0,4x0,4		Вырез 60x20см Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50x50	<b>4 750</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,55 x 0,1	9	0,25	375	
9	<b>Клумба-габион</b> 1x0,5x0,5		ширина стенки 10см Сварные панели; Стяжки монтажи; Вставка из геотекстиля Крепления, упаковка, инструкция	3,8	50x50 (внеш)	<b>8 900</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,55 x 0,1	16	0,23	345	
				3,8	50x100	<b>7 600</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)		14			
10	<b>Клумба-габион</b> 0,6x0,6x0,6		ширина стенки 10см Сварные панели; Стяжки монтажи; Вставка из геотекстиля Крепления, упаковка, инструкция	3,8	50x50 (внеш)	<b>8 900</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 1 x 0,1	17	0,22	330	
				3,8	50x100	<b>7 600</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)		15			
11	<b>Клумба-габион</b> 0,9x0,9x0,9		ширина стенки 10см Сварные панели; Стяжки монтажи; Вставка из геотекстиля Крепления, упаковка, инструкция	3,8	50x50 (внеш)	<b>19 500</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 1 x 0,1	32	0,32	480	
				3,8	50x100	<b>14 800</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)		24			
12	<b>Клумба-габион</b> 0,5x0,5x1		ширина стенки 10см Сварные панели; Стяжки монтажи; Вставка из геотекстиля Крепления упаковка, инструкция	3,8	50x50 (внеш)	<b>9 850</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,55 x 0,1	17	0,23	345	
				3,8	50x100	<b>8 400</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)		16			
13	<b>Клумба-габион</b> 1,1x1,1x0,5		ширина стенки 10см Сварные панели; Стяжки монтажи; Вставка из геотекстиля Крепления упаковка, инструкция	3,8	50x50 (внеш)	<b>13 900</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 1 x 0,1	26	0,25	375	
				3,8	50x100	<b>12 350</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)		21			
14	<b>Клумба-габион</b> совмещенная 0,8x0,8x1+ 0,6x0,6x0,8		ширина стенки 10см Сварные панели; Стяжки монтажи; Вставка из геотекстиля Крепления упаковка, инструкция	3,8	50x50 (внеш)	<b>24 750</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 1 x 0,1	41	0,50	750	
				3,8	50x100	<b>19 600</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)		34			

15	<b>Габион-вазон</b> 0,45x0,45x0,7 (основание 0,35x0,35)		вырез 25x25см Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50x50	<b>6 050</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,5 x 0,1	11	0,12	180	
16	<b>Габион-вазон</b> 0,55x0,55x1 (основание 0,35x0,35)		вырез 25x25см Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция	3,8	50x50	<b>8 600</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,55 x 0,1	11	0,25	375	
17	<b>Шар-габион</b> Ø — 0,7м		2 полушеры Болтовые крепления Монтажный анкер упаковка, инструкция	5,5	макс. 50x100	<b>15 850</b>	- болты (Б)	0,8 x 0,8 x 0,4	12,0	0,23	345	
18	<b>Шар-габион</b> Ø — 1м		2 полушеры Болтовые крепления Монтажный анкер упаковка, инструкция	5,5	макс. 50x150	<b>22 900</b>	- болты (Б)	1,1 x 1,1 x 0,6	18,0	0,60	900	
19	<b>Шар-габион-кашпо</b> Ø — 0,7м		2 полушеры Болтовые крепления Монтажный анкер упаковка, инструкция	5,5	макс. 50x100	<b>18 400</b>	- болты (Б)	0,8 x 0,8 x 0,4	11,0	0,16	240	
20	<b>Шар-габион-кашпо</b> Ø — 1м		2 полушеры Болтовые крепления Монтажный анкер упаковка, инструкция	5,5	макс. 50x150	<b>22 900</b>	- болты (Б)	1,1 x 1,1 x 0,6	15,5	0,50	750	
21	<b>Сиденье- габион № 2</b> 0,5,х0,5х0,4 (x2)		Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция Речный настил в поставку не входит	4,0	50x50	<b>6 950</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	0,55 x 0,55 x 0,1	14	0,24	360	
				4,0	50x100	<b>5 300</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)		11			
22	<b>Комплект сиденье - габион № 4</b> 1x0,5x0,4 (x2) + 0,5x0,5x0,4 (x2)		Сварные панели; Стяжки монтажи; Крепления упаковка, инструкция Речный настил в поставку не входит	4,0	50x50	<b>18 400</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)	1,15 x 0,55 x 0,1	34	0,72	1 080	
				4,0	50x100	<b>14 000</b>	- спиральное - болты/клипсы (КБ)		27			

